

### 1. はじめに

初回のレクチャーで指摘したように,工 作物の除去を担う砥粒切れ刃は,その形 状も位置も定かでなく,工作物と干渉して も(切込みが入っても)すぐに切削を開始 するとは限らない.また,一般砥粒砥石の 場合には,研削を始めると不安定な砥粒 はすぐに破砕・脱落し,残った砥粒も徐々 に摩耗して切れ刃分布を変化させる.

図1は、フライス加工と研削加工を比較 したものである。フライスの刃先あるいは砥 粒切れ刃と工作物との相対運動形態は似ているが、上 記の理由でフライス加工の幾何学をそのまま研削に適 用することはできない、とは言え、フライス加工を摸した 研削加工の幾何学を理解しておくことは、砥石と工作 物の幾何学的作動条件と、切れ刃による工作物の除去 作用との関係を把握する上で有用である。

なお、本稿では数式がたくさん出てくるので、拒否反応のある読者もおられるかと思うが、主要な式の構造と変数の意義・役割を理解するように努めて頂きたい.

### 2. 研削加工の幾何学

### 2.1 最大砥粒切込み深さ

図 2 に平面研削における砥石と工作物の相対運動 モデルを示す. 砥石の回転と同時に,工作物も一定速 度で動いているから,砥粒切れ刃の工作物に対する切 削径路(相対運動軌跡)はトロコイド曲線になる.しかし, 工作物の送り速度vは,砥石周速度Vに比べて十分小 さいから,図のように,切削経路を砥石外周の円弧に等 しいと考えてさしつかえない.

いま, 砥石表面上の切れ刃(I)の切削経路をA<sup>B</sup>, この切れ刃のつぎに切削する(後続する)切れ刃(II)





図2 平面研削における相対運動モデル

の切削径路を C<sup>F</sup> とすると、二つの径路で囲まれた ABFC の部分が後続切れ刃の切りくずになる.このとき、 切れ刃(II)の切込み深さは 0 から始まり、最大砥粒切 込み深さ  $g_m$ (=BE)に達した後、急激に小さくなる.図の 幾何学的関係から  $g_m$ は次式で与えられる.

$$g_m \doteqdot FBsin\theta \tag{1}$$

切削経路 A<sup>B</sup>の曲率中心をO, 経路 C<sup>F</sup>の曲率中 心をO'とすれば,

$$\overline{OO'} = \overline{FB} = \frac{dv}{V}$$
(2)

となる. ここで a は, 図3 に示した平均切れ刃間隔ωで

はなく, 砥石回転方向の同一線上に並んでいる切れ刃の間隔であり, これを「連続切れ刃間隔」という. 砥石直径をD, 切込み深さをtとすると式(1)の $\sin\theta$ は次式で近似できる.

$$\sin\theta \doteq 2\sqrt{\frac{t}{D}} \tag{3}$$

式(2)と式(3)を式(1)に代入すると,最大砥粒切込み 深さgmは次式で与えられる.

$$g_m \doteq 2 \, a \frac{v}{V} \sqrt{\frac{t}{D}} \tag{4}$$

円筒内/外面研削においては,工作物の内/外径を dとすると,gmは次式で与えられる.

$$g_m \doteq 2 \, a \, \frac{v}{V} \sqrt{t \left(\frac{1}{D} \pm \frac{1}{d}\right)} \tag{5}$$

上式と後述の式(11)に出てくる 1/d の符号は,正の場合が円筒外面研削,負の場合が内面研削である.

さて上式は、フライス加工の幾何学をそのまま研削に 適用したに過ぎず、大きな問題を抱えている.すなわち aの値が一定であれば、上式は砥石と工作物の幾何学 的作動条件が $g_m$ に及ぼす影響を明示していると言える. しかし、砥粒切れ刃の突き出し高にはばらつきがあるか ら、切込み深さを小さくするとaは大きくなる.つまりaは、 ある作業面(表面)性状を有する砥石に固有の値では なく $g_m$ の影響を受ける.したがって、式(5)は解析式とし ては不完全と言わざるを得ない.

そこで式(5)の両辺をaで割ることを考える.このとき, 左辺の $g_m/a$ に物理的な意味はないが,右辺は幾何学 的作動条件のみによって決まる値になって理解しやす い.一方,ある作業面性状を有する砥石を1/10に縮小 して眺めたとき, $g_m$ とaはともに1/10になるから, $g_m/a$ は変化しない.つまり,より一般化した指標として取り扱 える.そこで $g_m/a$ を指標として,切れ刃の作用状態を分 析する場合があるので,記憶にとどめて頂きたい.

一方,研削中の砥粒に働く力は砥粒切込み深さにで はなく,切れ刃の切削断面積に比例すると考えるのが 妥当であろう.切れ刃の切削断面積も切削距離に応じ て変化するから,つぎに砥粒平均切削断面積すなわち 「平均切りくず断面積」amについて検討する.

### 2.2 平均切りくず断面積

図 2 において, 紙面に垂直な方向の研削幅を b とす ると, 単位時間あたりの除去体積 U は,

$$U = bvt$$



図3 砥石表面の平均切れ刃間隔ωと 連続切れ刃間隔 a

となる.単位時間に研削に関与する砥石の表面積は bV であるから,この面積中に存在する切れ刃の総数 はbV/ω<sup>2</sup>である.したがって,1個の切れ刃によって削り 出される切りくずの平均体積 u は次式で与えられる.

$$u = U\left(\frac{\omega^2}{bV}\right) = \omega^2 \frac{v}{V}t \tag{7}$$

一方,切削作用によって変形する前の「未変形切りく ず長さ」*l*。は「砥石と工作物の接触長さ」*l*(=A<sup>(B)</sup>)に 等しいと仮定すると,*l*。は次式で近似できる.

[※ 図 2 を良く見ると、切れ刃(II)の切削開始点は砥石最下 点ではなく、A 点とC 点の中間にあるから、その分  $l_c$  は長くな るが、 $\overline{AC}/2$  は小さいものとして、ここでは無視している]

$$l_c \doteq l \doteq \sqrt{\mathrm{Dt}} \tag{8}$$

よって $u \in l_c$ で割れば、平均切りくず断面積 $a_m$ が得られる.

$$a_m = \omega^2 \left[ \frac{v}{V} \sqrt{\frac{t}{D}} \right] \tag{9}$$

右辺の□内の値は, 砥石の種類や表面状態に無関係 で, 幾何学的作動条件のみによって決まる無次元数な ので, これを φ とおくと次式が得られる.

$$a_m = \omega^2 \varphi \tag{10}$$

円筒内/外面研削の場合, φは次式で与えられる.

$$\varphi = \frac{v}{V} \sqrt{t \left(\frac{1}{D} \pm \frac{1}{d}\right)} \tag{11}$$

前述のように、砥粒切れ刃の突き出し高にはばらつ きがあるから、切込み深さが小さくなると作用砥粒数は 減り、結果 ωの値は大きくなる. つまり式(10)もまた、不 確かな因子を抱えている.

とはいえωが一定であれば、砥粒に加わる負荷はφ

(6)



図4 切りくず形状と研削状態

によって決まることになる. つまり, v/V の値が大きい程 大きな負荷が作用する. t, D および d の影響は比較的 小さいが, tが大きい程, Dとdの小さい程, 負荷が増大 する. また, d 以外の条件が同じなら, 円筒内面研削, 平面研削, 円筒外面研削の順で, 砥粒に加わる負荷 が大きくなると言える.

ここまでの解析に用いた,未変形切りくず長さ *l<sub>c</sub>*と平 均切れ刃間隔のついてさらにくわしく検討する.

# 2.3 未変形切りくず長さ

前節では簡単のため、砥粒の切削経路を円弧と仮定したが、実際にはトロコイド曲線に沿って切削する. したがって平面研削の場合、未変形切りくず長さ *l*<sub>c</sub> は 次式で近似できる.

$$l_c \coloneqq \left(1 \pm \frac{v}{V}\right) \sqrt{Dt} \tag{12}$$

ここで速度比 v/Vの符号は, 正が上向き研削の(砥粒切 れ刃の切削方向とテーブルの運動方向が, 図2に示す ように, 向かい合っている)場合を, 負が下向き研削の 場合を, それぞれ示す. v/V の値は普通 10<sup>-2</sup>程度なの でこれを無視すると, 平面研削における l<sub>c</sub> は先の式(8) で近似できることになる. なお, 円筒内/外面研削の場 合, l<sub>c</sub> は次式で近似できる.

$$l_c \coloneqq \sqrt{t / \left(\frac{1}{D} \pm \frac{1}{d}\right)} \tag{13}$$

ここで, 1/d の符号の意味は式(5)の場合と同じである.

図4は、切りくず形状と研削状態の関係をまとめたものである.最大砥粒切込み深さgm(あるいはgm/a)が大き過ぎると砥粒に過大な衝撃が加わって、破砕や脱落が顕著になる.これを目こぼれ状態という.逆にgmが小さ過ぎると砥石の自生作用(自生発刃作用)が機能しなくなる.またgmが小さく、かつlcが大きい条件では、



図5 砥石内部の砥粒分布

切れ刃の摩滅摩耗が進み,切削性能の低下が早まる. これを目つぶれ状態という.

したがって、目つぶれが激しい場合には、 $g_m$ がより大きく、かつ $l_c$ が小さくなるような加工条件に、目こぼれが激しい場合には $g_m$ がより小さくなるような作動条件に変更する必用がある.

なお、同じ結合度の砥石でも gm が小さいと切れ刃に 加わる衝撃も小さくなるから、砥粒は脱落しにくくなり、 あたかも砥石の結合度が高くなったかのように見える. この状態を「砥石が硬く作用する」と表現することがあり、 その反対の状態を「砥石が柔らかく作用する」というの で、頭の片隅に残して頂きたい.

一方,任意の砥粒の工作物との接触長さを研削時間 について足し合わせたものが,砥粒切削長さ*L*である. 砥石の回転数を *N*,研削時間をτとすると,*L*は次式で 与えられる.

$$L = l_c N \tau \tag{14}$$

L は,1 個の砥粒が切削した長さの総計であるから, 砥粒の摩耗や切れ味の変化を検討する場合に必要と される因子である

### 2.4 平均切れ刃間隔と平均砥粒間隔

砥石の単位表面積に存在する切れ刃の総数を C, 平均切れ刃間隔をωとすると,次の関係が成り立つ.

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{C}} \tag{15}$$

前述のように、のは平均切りくず断面積を決めるのに 必要とされる重要な因子である.そこでつぎに、平均切 れ刃間隔と平均砥粒間隔について検討する.

いま, 砥石内部の任意断面における理想的な「平均 砥粒間隔」について考える.まず図 5 に示すように, 砥 石内部の単位平面(幅×奥行き=1×1)で切断される砥 粒の数  $N_p$ を求める. 砥粒を均一な直径  $d_0$ の球形と仮 定すると,  $N_p$  は体積( $1\times1\times d_0$ )の中に中心を有する砥粒 (図5でハッチングした砥粒)の数である. 砥粒1個の体 積はπd<sub>0</sub><sup>3</sup>/6であるから、V<sub>g</sub>を砥粒率(砥石全体に占める 砥粒の体積百分率)とすると、次の関係が得られる.

$$N_{\rm p} \times \frac{\pi}{6} d_0^{3} = V_{\rm g} \times 1^2 \times d_0 \tag{16}$$

よって Npは, 次式で与えられる.

$$N_{\rm p} = \frac{6V_{\rm g}}{\pi d_0^2} \tag{17}$$

したがって,砥石内部における平均砥粒間隔ω'は,

$$\omega' = \frac{1}{\sqrt{N_p}} = \sqrt{\frac{\pi}{6V_g}} \times d_0 \tag{18}$$

となる.  $V_g$ は普通 0.4~0.5 であるから,これを代入して 計算すると  $\omega' = (1.14 \sim 1.02) d_0$ となる. つまり,  $\omega'$ は 砥粒の平均径  $d_0$ とほとんど等しいことになる.

しかし、 ω' は砥石内部の一断面における砥粒の平 均間隔を求めたものであって、砥石表面では一部 の砥粒が脱落・欠損しているから、砥石内部での 値よりも大きいはずである. さらに 1 個の砥粒に 1 個の切れ刃があるとは限らないから、砥石表面の 平均切れ刃間隔 ω を知るには、これを実測するほ かない.

図6は、各種の粒度と結合度の砥石についてω を測定した結果で、その値は d<sub>0</sub>の 1.3~2 倍程度 になっている. 砥粒が脱落・欠損する割合は、ドレ ッシングが粗いほど、結合度が弱いほど大きくなる から、これに伴ってω は増加する.

# 2.5 砥粒切れ刃の先端形状

砥粒切れ刃の先端形状は、切削性能を左右するば かりでなく、仕上げ面粗さや加工精度にも影響する. 摩 耗した切れ刃は逃げ面が平らになるから、顕微鏡によ って容易に識別できるが、ドレッシング直後の場合には、 どこに切れ刃があるのかさえわからない(初回のレクチ ャーで示した砥石表面の顕微鏡写真参照).

切れ刃の先端形状は様々であるが,工作物の除去 機構を数理的に取り扱うため,先達の多くは理想化した モデル形状を導入している.その代表例が,切れ刃先 端の平均形状を円錐形と仮定するもので,その垂直断 面形状(プロフィル)は三角形になる.粗ドレッシングし た直後の切れ刃は,この種のものが多いと考えられて おり,今後取り組む研削仕上げ面粗さの解析において は,このモデルが使われることになる.

小野らは、ごく小さい切込みで平面研削を行って研 削痕を調べている. その結果によると、平均的な切れ刃



図6 各種砥石の平均切れ刃間隔

表1 研削における主要な幾何パラメータ

砥粒最大切込み深さ gm	$g_m \coloneqq 2a \frac{v}{V} \sqrt{t\left(\frac{1}{D} \pm \frac{1}{d}\right)}$
研削の幾何学的作動条件に よって決まる, 無次元数 φ	$\varphi = \frac{v}{V} \sqrt{t \left(\frac{1}{D} \pm \frac{1}{d}\right)}$
平均切りくず断面積 am	$a_m = \omega^2 \varphi = \omega^2 \frac{v}{V} \sqrt{t \left(\frac{1}{D} \pm \frac{1}{d}\right)}$
未変形切りくず長さ <i>l</i> eまたは 砥石と工作物の接触長さ <i>l</i>	$l_c \coloneqq l \coloneqq \sqrt{t / \left(\frac{1}{D} \pm \frac{1}{d}\right)}$

の先端角 2γ は 140°~160°程度であり、ドレッシングが 精密になると、さらに大きくなるとしている. 切れ刃は円 錐形と仮定しているから、この半角γ がすくい角と考え ると、いかにも切れ味の悪そうな工具であると言える.

# 3. おわりに

表1は、本稿で取り上げた主なパラメータをまとめた ものである.これらは、今後行う研削抵抗や研削熱など の解析に役立つので、記憶にとどめていただきたい.

なお,今回の記事を読んで気づかれたと思うが,数 式が出てきたら,これを漫然と眺めるのでなく,各因子 の意義と重み(指数)に注意するとともに,不確かな因 子が紛れ込んでいないか気をつけて頂きたい.

一方,今後度々出てくる実験式の場合には,通常, 次元の一致が見られないため,式に付記されている単 位でしか正しい解が得られないから,ご注意願いたい.